

# TEROSON®



## TEROSON VR 1510 (bekannt als Reparatur Harz)

In vielen Fällen kann man durch eine Steinschlagreparatur das Ersetzen der Windschutzscheibe vermeiden. Das Produkt ist ein Bestandteil des Glasreparatursets TEROSON VR 1500.

### Beschreibung

- UV-härtender Einkomponentenklebstoff
- UV-Aushärtung 10 Min.
- Hohe Kapillarwirkung
- Ähnlichen Lichtbrechungsindex wie Glas
- Gleiche Lichtdurchlässigkeit wie Glas
- Set: Reparatur Harz mit Injektor

### Gebindegrößen

Set (Tube 1,5 ml und Injektor) IDH-Nr. 1234405

[www.fahrzeug-instandhaltung.de](http://www.fahrzeug-instandhaltung.de)



Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel-Ansprechpartner im Technischen Service vor Ort. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2016